

**PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.**

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –  
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

**Exportadora Los Fiordos Ltda**

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)  
Puerto Montt

**Descripción**

MPO Salmonera Los Fiordos

Intervención: Erwin Carrasco - Enzo Scilla

Domingo 07 de agosto del 2022 - Total: 09:00

**Fecha : 07/08/2022 10:00 - Duración : 09:00**

**Tareas Realizadas:**

- Inspección y mantenimiento en Transferencias desde la 01 a la 07. Cambio de correa en 02 y 04. Revisión de sensores y polycords.
- Inspección en los 4 Infeeds. (se reapretó soporte de sensores y se inspeccionó funcionamiento de los sensores, actuadores se revisaron, se les realizó limpieza y lubricación de los vástagos del actuador, polycords se revisaron y cambiaron los que presentaron desgaste, también se revisaron rodamientos del final de los infeeds).
- Cambio de paleta gripper R2, esto debido al desgaste que presentaba la goma de la paleta retirada. Estructura en sí se encontraba en óptimas condiciones.
- Reapriete de postes donde están sujetas las barreras de seguridad, revisión de barreras y sensores.
- Dispensador de palett se realizó limpieza y revisión de actuadores neumáticos, revisión de pernos, reapriete y sensores. Se niveló transportador y cambio de sensor con estructura rota.
- Lubricación de rodamientos de la unidad de equilibrio y varilla del cilindro en R1.
- Inspecciones en ambos carros. (Se revisó cableado de control y fuerza, se inspeccionó cadena portacables, hasta el momento sin nuevos inconvenientes, revisión de sensores inductivos e inspección de rieles donde se desliza el carro y cadena)
- Revisión de ambos gripper, reapriete, limpieza y lubricación, revisión de funcionamiento de sensores.
- Mantenimiento en cámaras cognex y reapriete de estructura de soporte, en cámara 03 se realizó un cambio de posición para mejorar lectura. En cámara 01 se ajustaron parámetros y se apretó Lens, se encontraba suelto.

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: