

PAT

Reporte de Servicio (RS)

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Piensa Applied Technologies S.A.



RUT: 76.065.206-7

RS N° 706

Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33, Parque Empresarial Spacioflex, Santiago

Fono: 56-2-2603-5423

Email: info@patindustrial.com

DATOS CLIENTE	Razon Social Empresa: Faenadora San Vicente Ltda.						RUT: 76.483.600-2		
	Dirección del Servicio: Carretera H-66 km 16,5						Comuna: San Vicente		
	Identificación Planta: FSV			Depto.:		Sala: Elaborados			
	Ciudad: San Vicente		Nombre Contacto: César Donoso			Telefono:		Mail:	
DATOS LLAMADA	Fecha Llamado:		Hora Llamado:	Código de Llamada:	ID Rep. Técnico:	Nombre Rep. Técnico:			
	Servicio Solicitado: <input type="checkbox"/> Mant. Prevent. <input type="checkbox"/> Cambio Repuest. <input type="checkbox"/> Mant. Correctivo <input type="checkbox"/> Prog. Formato <input type="checkbox"/> Asist. Técnica						Código Servicio (EM, PM, MD, STR, STP) STP		
	Otro (indicar):								
	Codigo de Sintoma:		Descripción Sintoma: Visita a planta para revisión general en funcionamiento						
TECNICO	ID Rep. Técnico: LNV		Nombre Rep. Técnico PAT: Leonel Moraga Villar			Fecha Servicio: 13/01/22		Hora Inicio Servicio: 12:40	
	Hora Inicio Viaje: 10:00		Km Inicial	Hora Llegada Inst. 12:05	Km Final	Total Kms	Continuación RS #:	Vehículo: PC-LL-89	
	Plan de Servicio		Prim. Actividad	Tiempo	I.C.I.	Seg. Actividad	Tiempo	Terc. Actividad	Tiempo
	Nombre Contacto (Planta):		Telefono:			Mail:			
FALLA	Código Falla		Descripción Falla:						
DATOS EQUIPO	Modelo Equipo:			N° de Serie / TAG		Fecha Fabricación	Observación:		
	Modelo Controlador:			N° de Serie / TAG		Observación:			
	Otro Equipo			N° de Serie / TAG		Observación:			
	Otro Equipo			N° de Serie / TAG		Observación:			
REPUESTOS	Descripción Repuesto						Cantidad	Procedencia	
DESCRIPCION SERVICIO	Código Servicio Realizado		Hora Término:		Fecha Término: 6:00 pm		Total Horas (In-Situ) Servicio: 6:00		
	Servicio realizado / Observaciones: Levantamiento y revisión general Hallazgos: - Pellets en mal estado - Se ajusta con Iron con - Transportadores desgastados - Receta 500 gr. Tufitos de pollo - Se ajusta en Falla, mejora - Receta 500 gr. Tufitos de pollo pero no es resultado final no se empuja por Delta Pack - Sensores sueltos en infela Posiblemente requiera cambio Gripper pellets								
FIRMAS	Representante PAT: Leonel Moraga		Cliente 1: Wili Anguina		Cliente 2: César Donoso A.				
	RUT: 20.721.247-3		RUT: 14.053.152-9		RUT: 12519225-4				
Firma representante PAT: 		Firma representante Cliente: 		Firma representante Cliente: 