

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Exportadora Los Fiordos Ltda

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)
Puerto Montt

Descripción

Reporte de servicio MPO 24 de abril 2022

Intervención: Erwin Carrasco Martínez - Total: 09:30

Fecha : 24/04/2022 00:00 - Duración : 09:30

Tareas realizadas:

- Cables de control carro n2

Principalmente se solucionó el problema con los cables del carro n2. Al destapar las cajas había un par de cables sueltos desde el terminal de crimpado en la caja del carro. Se colocó nuevamente ferrul en cable de tierra y Nu. 11 del cable de control.

- Cadena porta cables de carro n2

Se repusieron todas las piezas de seguridad faltantes de la cadena porta cables que eran en total 15 piezas, se repusieron las 15 y se colocó amarras plásticas en cables para mayor seguridad.

- Gripper

Se hizo limpieza de paleta de gripper de robot 1 y engrase de las guías.

Engrase de las guías del gripper en robot 2.

Inspección general de ambos grippers.

- Celda 1 y 2

Se hizo reapriete de soportes de sensores y ajuste de alineación de sensores en ambas celdas.

- Soco system

Reapriete de pernos en el transportador de pallets.

Reapriete de soporte de sensores y alineación de sensores.

- C-units transferencia de banda

Revisión general de TRF 06 Y 07.

Inspección de conexiones neumáticas.

Apriete de pernos donde se encontraba leve aflojamiento al inspeccionar.

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: