

# PAT

INDUSTRIAL SOLUTIONS  
Piensa Applied Technologies S.A.

RUT: 76.065.206-7

Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33, Parque Empresarial Spacioflex, Santiago

Fono: 56-2-2603-5423

Email: info@patindustrial.com

Reporte de Servicio (RS)

RS N° 497

DATOS CLIENTE	Razon Social Empresa: <u>Emendora San Vicente Ltda.</u>		RUT: <u>76.483.600-2</u>					
	Dirección del Servicio:		Comuna: <u>San Vte</u>					
	Identificación Planta: <u>FSV</u>	Depto.:	Sala: <u>Elaborados</u>					
	Ciudad: <u>San Vicente</u>	Nombre Contacto: <u>Hugo Villavicencio</u>	Telefono:	Mail:				
DATOS LLAMADA	Fecha Llamado:	Hora Llamado:	Código de Llamada:	ID Rep. Técnico:	Nombre Rep. Técnico:			
	Servicio Solicitado: <input type="checkbox"/> Mant. Prevent. <input type="checkbox"/> Cambio Repuest. <input type="checkbox"/> Mant. Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Prog. Formato <input type="checkbox"/> Asist. Técnica							
	Código Servicio (EM, PM, MD, STR, STP): <u>STP</u>							
	Otro (indicar):							
TECNICO	ID Rep. Técnico: <u>IAO-LHV</u>		Nombre Rep. Técnico PAT: <u>Juan Milbando O. Leonel Moraga V.</u>		Fecha Servicio: <u>21-10-2021</u>	Hora Inicio Servicio: <u>14:00</u>		
	Hora Inicio Viaje: <u>08:00</u>	Km Inicial:	Hora Llegada Inst.: <u>10:00</u>	Km Final:	Total Kms:	Continuación RS #:	Vehículo:	
	Plan de Servicio	Prim. Actividad	Tiempo	I.C.I.	Seg. Actividad	Tiempo	Terc. Actividad	Tiempo
	Nombre Contacto (Planta): <u>Hugo Villavicencio</u>							
FALLA	Código Falla		Descripción Falla: <u>Se observa cambio de arte que afecta proyección de visión</u>					
DATOS EQUIPO	Modelo Equipo:		N° de Serie / TAG		Fecha Fabricación	Observación:		
	Modelo Controlador:		N° de Serie / TAG		Observación:			
	Otro Equipo		N° de Serie / TAG		Observación:			
	Otro Equipo		N° de Serie / TAG		Observación:			
REPUESTOS	Descripción Repuesto					Cantidad	Procedencia	
DESCRIPCION SERVICIO	Código Servicio Realizado	Hora Término: <u>15:00</u>	Fecha Término: <u>21-10-2021</u>	Total Horas (In-Situ) Servicio: <u>5 hrs</u>				
	Servicio realizado / Observaciones: <u>Se realiza cambio de arte a Recel 35 (bolso nugget 400g) dejando arte o proceso de visión antiguo, copiando proceso de arte y actualizándolo. Se realizan ajustes de tomz a R3</u>							
FIRMAS	Representante PAT: <u>Juan Milbando O.</u>		Cliente 1:		Cliente 2:			
	RUT: <u>15915385-1</u>		RUT: <u>13.096.814-2</u>		RUT: <u>13.096.814-2</u>			
	Firma representante PAT: <u>[Firma]</u>		Firma representante Cliente: <u>[Firma]</u>		Firma representante Cliente: <u>[Firma]</u>			