

PAT

Reporte de Servicio (RS)

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Piensa Applied Technologies S.A.

RUT: 76.065.206-7

Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33, Parque Empresarial Spacioflex, Santiago

Fono: 56-2-2603-5423

Email: info@patindustrial.com

RS N°

0369

DATOS CLIENTE

Razon Social Empresa:	Faenadora San Vicente Ltda			RUT:	76.483.600-Z
Dirección del Servicio:	Carretera H66 Km 16,5			Comuna:	San Vicente II
Identificación Planta:	FSV Agrosuper	Depto.:		Sala:	ELaborados
Ciudad:		Nombre Contacto:	César Donoso	Telefono:	
				Mail:	

DATOS LLAMADA

Fecha Llamado:	Hora Llamado:	Código de Llamada:	ID Rep. Técnico:	Nombre Rep. Técnico:	
Servicio Solicitado:	<input type="checkbox"/> Mant. Prevent.	<input type="checkbox"/> Cambio Repuest.	<input type="checkbox"/> Mant. Correctivo	<input type="checkbox"/> Prog. Formato	<input checked="" type="checkbox"/> Asist. Técnica
Otro (indicar):					Código Servicio (EM, PM, MD, STR, STP)

Código de Síntoma:	STP	Descripción Síntoma:	Servicio Técnico Presencial analisis solución golpe robot
--------------------	-----	----------------------	---

TÉCNICO

ID Rep. Técnico:	CCO	Nombre Rep. Técnico PAT:	Carlos Gábriles - Leonel Floraya	Fecha Servicio:	05-01-22	Hora Inicio Servicio:	10:00
Hora Inicio Viaje:		Km Inicial		Hora Llegada Inst.		Km Final	
Plan de Servicio	Prim. Actividad	Tiempo	I.C.I	Seg. Actividad	Tiempo	Terc. Actividad	Tiempo

FALLA

Nombre Contacto (Planta):	Cesar Donoso - Jaime Osorio	Telefono:		Mail:	
Código Falla		Descripción Falla:	Choque de robot (Paletizador suelta pallets)		

DATOS EQUIPO

Modelo Equipo:	Robot Pal	N° de Serie / TAG		Fecha Fabricación		Observación:	
Modelo Controlador:		N° de Serie / TAG		Observación:			
Otro Equipo		N° de Serie / TAG		Observación:			
Otro Equipo		N° de Serie / TAG		Observación:			

REPUESTOS

	Descripción Repuesto	Cantidad	Procedencia

DESCRIPCIÓN SERVICIO

Código Servicio Realizado	Hora Término:	Fecha Término:	Total Horas (In-Situ) Servicio:
Servicio realizado / Observaciones:			
* Revisión y analisis de raíz de Choque Pallet - bomba Vacío.			
* Toma de medidas proyecto Domo)			

FIRMAS

Representante PAT:	Carlos Gábriles Osorio	Cliente 1:	Suarez	Cliente 2:	
RUT:	14.338.354-Z	RUT:	11.338.354-Z	RUT:	
Firma representante PAT:		Firma representante Cliente:		Firma representante Cliente:	